



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.00664/19

Серия **RU** № **0152497**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 61А, строение 1, этаж 2, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД50. Дата регистрации аттестата аккредитации 03.03.2017 года. Телефон: +74954813360. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Топливные системы». Основной государственный регистрационный номер: 1037843042060. Место нахождения: 192102, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, литер Я. Телефон: 3255752, адрес электронной почты: info@topsys.spb.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Топливные системы». Место нахождения: 192102, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, литер Я

**ПРОДУКЦИЯ** Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки РЕКАР: согласно приложению - бланки №№ 0650734 - 0650736. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4591-098-49997648-2014 «Карданные шарниры неравных угловых скоростей», ТУ 4571-049-49997648-2010 «Электробензонасосы автомобильные», ТУ 4500-089-49997648-2014 «Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств». Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8501 20 000 9, 8708 30 990 9, 8708 50 990 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 0408/7-1АТС-2019, 0408/7-2АТС-2019, 0408/7-3АТС-2019 от 24.05.2019 года, выданных испытательной лабораторией «АвтоТракторные средства» Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21НА71.

Схема сертификации: 11с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств": ГОСТ Р 52923-2008 «Автомобильные транспортные средства. Шарниры карданные неравных угловых скоростей. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52230-2004 «Электрооборудование авто тракторное. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52431-2005 «Автомобильные транспортные средства. Аппараты тормозных систем с гидравлическим приводом тормозов. Технические требования и методы испытаний».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 29.05.2019 **ПО** 28.05.2023

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ежов Игорь Олегович (Ф.И.О.)

Антоп Васильевич Еремченко (Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.00664/19

Серия **RU** № **0650734**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки PEKAR:	ТУ 4591-098-49997648-2014 «Карданные шарниры неравных угловых скоростей», ТУ 4571-049-49997648-2010 «Электробензонасосы автомобильные», ТУ 4500-089-49997648-2014 «Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств»
8708 50 990 9	Крестовина карданного вала (шарнир не равных угловых скоростей), артикулы: 21211-2202025, 6520-2205025, 5320-3422039, 4301-3401485, 53A-2201025, 412-2201025, 400-2201025, 5320-2201025, 130-2201025, 131-2205025, 5320-2205025, 53205-2201025, 6520-2201025, 2105-2202025, 4310-2205025, 53205-2205025, 3102-2201025, 469-2201025	
8501 20 000 9	Электродвигатели с бензонасосом в сборе, артикулы: 2112-1139010, 21083-1139010, 2112-1139010, 2112-1139014, 50-1139010-01, 50-1139010-04, 62.1139010, 6000591702, 1118-1139009, 21044-1139009-10, 21073-1139009, 21083-1139009, 21101-1139009-00, 2112-1139009, 21214-1139009, 21214-1139009-20, 2123-1139009-20, 21236-1139009, 2180-1139009, 21900-1139009, 315195-1139020, 3163-1139020, 3741-1139020, 503-1139010, 504-1139010, 505-1139010, 505-1139010-10, 514-1139010, 515-1139010-10, 172022047R, 172024388R, A21R33.1139010, A31R33.1139010, A31R33.1139010, 3302.1139010, 3302.1139020, 3302.1139020, A31R32.1139010, A31R32.1139020, 443906091A, 893906091B, 03C127026R, 8D0906089, 4B0919051E, 0580453928, 16147197075, PFP058, 0815004, 16146766942, 16146752499, 16146766942, 16141180318, 16146752368, 16117373474, 16117271162, 0580464126, 16117195463, 16116752626, A11-1106610, 96476115, 96476117, 95949345, 95949302, 42353011, JJEP-A074-4, JJEP-A037, 775031, 42352998, KPF0014, 95224502, 0986580385, 0986580215, 96298305, 96341749, 96350078, 96351495, 96180403, A0000901050, 0580313036, 51709819, 1328162080, 0580464024, 247148, 1847786, 1602781, 1M5Z9H307CA, 1529595, 05802549111, 1711133, 1506989, 1844410, 1500998, 1785770, 8973060449, 17040-SEA-010, 17045-TOC-T61, 31111-22050, 31110-25000, 31110-25600, 31111-07600, 31111-25000, 31111-25000, 31111-1R500, JJEP-A034, 31111-1R500, 31111-1G500, 31110-1C000, 33170-8Y000, 33130-41030, 33100-45700, 33100-48000, 31111-26930, JJEP-037E, 31111-3K300, 31110-2B900, 3111126900, 31111-1R000, 31110-1R200, 311104L000, JJEP-005B, 0K2KB-1335ZB, 0986580500, LR038601, 0440020036, ZY08-13-35XH, A1684702894, A0004707894, A0020919701, A2114704194, 51121017101, 0000903150, A1634703594, A0000902650, A2214708494, A2214706094, 0000902250, 0020916101, A0000902250, A0020916101, MR497143, MR566825, 17040-5M300, 17040-BN805, 17040-95F0B, 17040AX010, 17042-10S00, 17040-AV705, 17040-JD03A, 9461612063, 170428H30A, 815012, 9120218, 5815023, 815015, 0580310014, 1525 H8, 1525 KJ, AFP7387, KPF6108STD, 1525.75, 0 580 303 105, 1920.AZ, 99483254, 1613303180, 172024329R, 0580313072, FE047512B1, 6001547604, 6001547603, 172020029R, KPF6107STD, 1GD919051B, 6Q0919051H, 1J0919087H, 7M0919087D, 2230034001, 2230034300, 2231009000, 2231008201, 42021AA020, 1987580033, 9142044, 580464068, 8638671, 30761743, 30761742, 1582980187, 9438756, 31372882, KPF6113STD, 3B0919051C, 1H0919651N, 1H0906091, 1J0919087J, 0580254967, 1H0919051AJ, 1H0919651P, 357906091A, 3C0919050G, 8E0906087D, E10629, 5N0919088E, 3C0919050N, 6R0919051M, 6R0919051F, 7H0919088B, 95562093101, 7L6919087G, 0K01A-13350B, 96447642, 95949303, 96447440, 96418319, 96344792, 96350588, 3M519H307, z605-13-35xg, z605-13-35xe, z605-13-35xd, 3M519H307AU, ZY081335XB, ZY081335XC, ZY081335XD, ZY081335XE, ZY081335XF, ZY08, AV619H307AE, AV619H307AC, AV619H307AD	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

  
(подпись)

Игорь Олегович Ежов  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Антон Васильевич Еремченко  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.00664/19

Серия **RU** № **0650735**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки PEKAR.	ТУ 4591-098-49997648-2014 «Карданные шарниры неравных угловых скоростей», ТУ 4571-049-49997648-2010 «Электробензонасосы автомобильные», ТУ 4500-089-49997648-2014 «Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств»
8501 20 000 9	<p>1754799, 1851737, 31110-4L000, 31110-1R200, 13238851, 93184120, 5815058, 93188874, 13119487, 96494976, 31111-2D000, 31111-1G500, 172024388R, 8200903683, 6001547605, 8200307403, 6000591702, 2180-1139009, 8450008680, 172022047R, 172022377R, 3111016100, 311101G000, 311101G100, 31111-1E000, 3111125000, 77020-12570, 7702012570, 7702002390, 7702002200, 2322037170, 2322037050, 23220 0T020, 1232247, 1232374, 13251237, 13503672, 13577231, 13586317, 13586319, 815352, 13321031, 1K0 919 051BK, 1K0 919 051BM, 1K0 919 051CN, 1K0 919 051DE, A21R32.1139010, A21R32.1139020, A21R33.1139010, A31R33.1139010, A31R33.1139020, A31R32.1139010, A31R32.1139020, 25313958, 152594, 7700802178, 4638623, 7700812372, 7700826177, F39Z9H307B, 30587077, 25163473, 35077361, 25313958, 152594, 16121121494, 7700802178, 4638623, 7700812372, 13894365 7788694, 35149343 25028733, 6472526, 1525AR 46475719, 1525H8, 25115224 AM-09-ST, 35077361, 5C3Z9H307B 4F1Z9H307BB, 7747117, 46473397, 4897420AB, XL5Z9H307, 1F0013350, 46427664, 96068883, 91171795, 23221-03040, OK24T1335ZA, 31111-28300, 1510061A10, 19167186, 88972523, 25176174, 17040S84A01, 4L5Z9H307CF, 170424S400, 23220-03020, 311113S400, 23221-46060, AM-06-ST, 815037, 9120218, 2322047010, 2322021211, 23220-OP130, A70421W700, 2322037120, 2322037121, 3501615, 3501619, 23220-75040, F6PZ9H307CA, 93187003, 23222-OP010, 17040SFL00, MR497143, 17040S2AA50, 3C3Z9H307CB, 17042-11G11, 42022AG200, 23221-62060, F81Z9H307EF, JLM12159, JLM12204, 2322131370, 17042-96EOO, 2322131340, GCA3350, GSS340, 7420-21270, 8A0906091G, 1704201G13, 1HO906091, 191906092A, 8C3Z9G282A, 1HO919051, 7555130, 5143579AB, 1J0919051C, 815012, 311112D410, 191906090, 191906091J, A2214708494, 0004709594, CBC5656, 7796614, 14701294, E4ZZ9350B, 4706394, F81Z9C407AC, 16700PE7732, 170421 E400BC, 0580464125, 17011P7900, 7700260678, 145070, 0580464084, E3VZ9350A, 4460210, 82308678, 0580464103, 17040SL5A30, 90323006, 0580464096, 0580464075, 5N0906129B, 96462010400, 0580464126, 895906091, AH130127, 1704201G02, 191 906091C, HEP-02A, E69Z9C407B, 16121118344, AR67543 AZ27951, 82006848, AR65058, AR67543, 130506440, 9978057, 485510011, 16141180318, 16147161387, 95VW9H307, 4B0906087P, 96350078, 96180400, 145511, 145506, 96097244, 16146752368, 16141183176, 1HO919051AK, 8D0906089, 8D0906089A, 7736883, 46473394, 1HO906091D, 4B0906087E, 8E0906087D, 96351494, 96494976, 96351495, 46427664, 7769932, 1525F7, 96254765, 96183061, 152581, 8200027963, 8200683199, 96255734, 8200027963, 8200683199, 26689547, F01R01S440, 16141178839, 1525R2, 9639114580, F01R00S278, 6RD919051A, 1J0919087C, 96447442, 96553785, 1J0919087H, 96447440, 3BO919050B, 3BO919050B, 6Q0919051E, 96563403 96320230, KNG-1139000-61, 96570070, 96298305, 380919051C, WFX101070, 7700307150, 8200029080, 16146758736, SP5075M, FG1718, 8200689362, 8200130191, 16141182842, 816007, 93174221, 8200029163, 46794446, 46831125, 9120218, 1184276, 16146752449, 46523407, 46523408, 172022047R, 4897424AA, 4897424AB, 8200727740, 8200263038, 1525Q6, 1525V0, 1525Q7, 8200307403, 170409U01C, 172024388R, 17040AX000, 1525N9, 5QD919051D, 1525Y2, F01R00S432, 1525QW, 9680353580, 986580129, 9064703694, 94801529, 30630034, 9064702094, 9064703394, 17040-CH000, 8200704685, 8K0919051G, 8K0919087A, 16146766176, 357906091A, ESR3209, WFX101020, 8E0919051 BC, 8E0919051BH, 8E0919051P, 7L8919087B, 7L8919087, 1062046, 1062079, 8R0919051A, 8R0919051C</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Игорь Олегович Ежов  
(ф.и.о.)

Антон Васильевич Еремченко  
(ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.00664/19

Серия **RU** № **0650736**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплексы	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки РЕКАР:	ТУ 4591-098-49997648-2014 «Карданные шарниры неравных угловых скоростей», ТУ 4571-049-49997648-2010 «Электробензонасосы автомобильные», ТУ 4500-089-49997648-2014 «Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств»
8501 20 000 9	16116755043, 16116752626, 152518, 152560, 7L6919087E, 7L6919087F, 16116762368, 16116764666, MSZ9H307CA, 7L0919087F, 7L6919087B, 16117159604, 16146766157, 30761745, 30792447, 31261127, 30792852, SP5154M, FG1681, 1477201, 1148481, 60628082, SP5152M, FG1646, 1491778, 2S61-9H307-CF, 46757664, 46832868, SP5157M, FG1696, 6N0919051R, 6N0919051N, 30636490, 30645538, 46472382, 46523409, 51746634, 8450008680, 9657035980, 16147194207, 8200016909, 172020255R, 16147163298, 30587077, 5196423, 8822694, 172026063R, 702550170, 7700422036, RENAULT, 5328679, 9321878, A21R33.1139.010, 702550030, 7700429144, 5328885, 8822017, 30587015, 4023867, 2094700194, 2094700294, 12772130, 5328653, 9321621, 2114702994, A2114702994, 12757165, 12805467, 12763086, 30636948, 30794757, 8616811, 8634832, 12775809, 12805467, 22666426, 24425084, C2S35274, 6G919H307AF, 1506989, 46796398, 46807425, XR849199, AV61-9H307-AD, 1754799, 55700362, 557003620, 311102E300, 311102E301, 51885821, 0580200134, 1525PR, 51787161, FIAT2007, 46798695, 51806983, 46838198, 55702101, 1 K0919050AB, 1K0919051AP, 3111025500, 1K0919051AE, 1345817, 1309160, A1634702394, 1634700194, 1J0919087S, 3N61-9H307, 5161377AE, 180919051F, A2C91318000, 8EO919051 CQ, 68011583AC, 5161335AD, 1112051, YS6U9H307DD, 1510065841, 1510065842, 5012952AC, 4897755M, 7702006120, 7702006121, 5018056AC, 5012380AD, 31110-38200, 31110-38200D, 3M919051C, 3M919051L, 1073602, 1027981, 1510085Z00, 1510085Z01, 3C0919051AD, 3C0919051AJ, 3AA919051E, 3C0919051AF, 56D919051C, A2C91412800, 4132AO15/4132AO16, 87802238, 87327688, 87802202, 228-9129, 4132AO14/4132AO18, RE509530, RE505825, 38012544, ULPK0041	
8708 30 990 9	Аппараты гидравлического тормозного привода: цилиндры тормозные, артикулы: 2101-3505008, 2108-3505010, 21213-3505009, 2121-3505009, 31029-3505010, 3110-3505010, 3151-3505010, 2105-3502040, 2410-3502040, 469-3502040, 469-3501040-01, 469-3501041-01, 1118-3505010, 2410-3505010, 53-11-3505211, 2101-3502040, 2101-3501180, 2101-3501181, 2101-3501182, 2101-3501183, 2108-3501045, 2108-3501044, 2121-3501178, 2121-3501179, 24-3501040-01, 2410-3501040, 2410-3501041, 3151-3502040, 4301-3501040, 3205-3501040-10, 1111-3502040, 4301-3502040, 5301-3505010, 5301-3505010-10, 4320-3505010, 375-3501030-01, 55571X-3501040, 6001549707, 441263507R, 8450006850, 8450006849, 8450076671, 0204Y24132, 3302-3505010, 204711280, 21214-3505009, 6001551028, 6001551030, 6001551313, 6001551314, 21230-3505009-01, 2206-3502040, LS000350204081, LS001350204081, 77 01 044 850, 77 01 070 668, 60 01 551 410, 3309-3502340-01, 66-11-3505211-01, 3309-3505010, 2108-3505006, 66-16-3501040, 66-16-3501041, 66-16-3502040, 469-3505010-10, 3160-3502040, 3102-3502040, 3160-3505010, 5301-3502041, 5301-3502040, 3162-3505010, 3151-3505009, 53-12-3550015, 4320-3505010.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Е.Е.*  
(подпись)

Игорь Олегович Ежов  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*А.В.*  
(подпись)

Антон Васильевич Еремченко  
(Ф.И.О.)

